

Dampfumformventile
Steam converting valves
Vanne de transformation de vapeur

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Allgemeine Informationen	2
2 Montage und Anschluß	2
3 InbetriebnahmeFehler! Textmarke nicht definiert.Fehler! Textmarke nicht definiert.	
4 Wartung	5

Content

	page
1 General Information	7
2 Installation and connection	7
3 Commissioning	8
4 Maintenance	9

Index

	page
1 Informations générales	11
2 Installations et connexions	11
3 Mise en service :	12
4 Maintenance	13

Anhang / Appendix / Annexe

1 Drehmoment für Schrauben / torque for nuts	15
2 Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange	
MV 52 / PV 62; MV 53 / PV 63	18
3 Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange	
MV 54 / PV 64	20
4 CE Konformitätserklärung / CE declaration of confirmity /	
declaration de conformité	22

Gültigkeitsbereich der Einbau- und Betriebsanleitung /
 Use this Installation and Operation Instruction for /
 Utiliser Instructions de montage et de service pour

MV 5351, MV 5451, MV5951
 PV 6351, PV 6451, PV 6951



REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM

A division of CIRCOR International, Inc.

1 Allgemeine Informationen

Dampfumformventile dienen zur Regelung des Dampfdruckes (Reduzierung) und dessen Temperatur (Dampfkühlung). Die Dampfkühlung geschieht, ähnlich dem Dampferstöräuberprinzip, durch Einspritzung des Kühlmediums über ein Düsenrohr von unten in den Ventilsitz. Auf diese Weise wird das Kühlmedium optimal und fein zerstäubt. Die Verdampfung des Kühlmediums ist meist innerhalb von 0,1 ... 0,2 s abgeschlossen.

Die Auswahl der Dampfumformventile erfolgt nach den Betriebsbedingungen und der vorgesehenen Regelaufgabe. Die Ventile unterscheiden sich durch Anschlussmaße, Nenndruckstufe sowie Gehäusewerkstoff, Dichtungswerkstoff und Flanschausführung.

Achtung! : Dampfumformventile dürfen nur für die vorgesehenen Einsatzbedingungen eingesetzt werden.

Der Werkstoff und die Nenndruckstufe können am Gehäuse des Stellventiles abgelesen werden. Diese müssen für die maximal zulässigen Betriebsbedingungen (Druck und Temperatur) geeignet sein.

Jedes Ventil hat eine eindeutige Seriennummer, die auf dem Typenschild unter "W. Nr." angegeben ist. Bei der Bestellung von Ersatzteilen oder bei Rückfragen sollte die "W. Nr." immer angegeben werden. Siehe Anhang, Bild 1.

Die Dampfumformventile werden im Herstellerwerk verschiedenen Prüfungen (Druckprüfungen, Dichtheit nach außen,...) und Funktionsproben unterzogen.

Eine Einstellung der Dampfumformventile ist daher nicht notwendig.

Achtung! : Bevor Sie mit dem Einbau oder Betrieb von Ventilen beginnen, lesen Sie bitte die Druckschrift "Warnung vor Gefahren...". 0000-7004
Einbau und Inbetriebnahme sind nur dem hierfür ausgebildeten und qualifizierten Fachpersonal gestattet.

2 Montage und Anschluß

2.1 Einbau Dampfumformventil

Beim Einbau des Dampfumformventils muss folgendes beachtet werden:

- **Einbauraum:**
Die Einbaustelle sollte gut zugänglich sein. Es muß genügend Raum zur Wartung und zum Öffnen der Antriebshaube vorhanden sein. Werden Dampfumformventile im Freien montiert, so sollten Sie durch ein Regendach gegen Witterung und direkte Sonnenbestrahlung geschützt werden. Der Kühlwasseranschluß sowie zuführende Rohrleitungen sind durch geeignete Maßnahmen gegen mögliche Frosteinwirkung zu schützen.
- **vor dem Einbau:**
Die Schutzkappen sind von den Flanschöffnungen zu entfernen.
- **Reinigung der Rohrleitungen:**
Um einen dichten Abschluß des Dampfumformventils zu gewährleisten, sind die Rohrleitungen vor dem Einbau entsprechend zu reinigen / auszublasen. Dies verhindert, daß Schmutzteile wie Rost, Zunder oder Schweißperlen den Sitz bzw. Kegel des Dampfumformventils beschädigen.
Zum Schutz vor Verunreinigungen während des normalen Betriebes muss mittels geeigneter Maßnahmen für sauberen Dampf gesorgt werden.
- **Anströmungsrichtung:**
Gemäß Richtungspfeil auf dem Ventilgehäuse
Einbaulage:
Vorzugsweise in waagerechte Rohrleitung mit stehendem Antrieb.
- **Spannung auf Ventilkörper:**
Mögliche Zug- und Druckkräfte auf den Ventilkörper müssen durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.
- **Rohrleitungsführung:**
Für eine einwandfreie Funktion des Dampfumformventils sollte eine Einlaufstrecke vor dem Ventil von > 5x DN gerade, unverzweigt und ungestört vorgesehen werden.
Hinter dem Ventil soll die Verdampfungsstrecke / Auslaufstrecke auf mindestens 4,5 – 6 m gerade, unverzweigt und ungestört ausgeführt werden.

Für eine ausreichende Entwässerung der Rohrleitung vor und nach dem Dampfumformventil ist zu sorgen.
Bei Verwendung des Dampfumformventils als Turbinenumleitstation und zur Vermeidung von unnötigem Temperaturstress, empfiehlt es sich das Ventil und die Rohrleitungen vor und nach dem Ventil durch geeignete Maßnahmen entsprechend warmzuhalten.

Der Kühlwasseranschluss soll so ausgeführt werden, dass keinerlei Kräfte auf den Düsenrohranschluss einwirken können bzw. bauseits ein entsprechend flexibles Verbindungsstück zwischen Rohrleitung und Düsenrohranschluss vorsehen.

• Schutz vor Wärmestrahlung:

Um den Stellantrieb vor zu hoher Wärme zu schützen sind die Rohrleitungen zu isolieren. Dies muss vor der ersten Inbetriebnahme (ggf. auch provisorisch) erfolgen.

• Schutz vor Schallemission

Verwendung / Nachschaltung eines Silencers nach Herstellerangabe

Verwendung einer kombinierten Wärme-Schallschutzisolierung im Bereich des Dampfumformventiles und der Verdampfungsstrecke bei Bedarf

Vermeidung von Körperschallübertragung der Rohrleitung auf Konstruktion und Gebäude mittels geeigneter Maßnahmen

2.2 Montage Stellantrieb

Der Stellantrieb ist normalerweise auf das Ventil montiert und eingestellt. Beim Austausch, Umbau oder Drehen des Stellantriebes ist gemäß der Bedienungsanleitung des Stellantriebes zu verfahren.

2.3 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt nach der Bedienungsanleitung des Stellantriebes.

Achtung! : Sicherheitsvorschriften beim elektrischen Anschluss beachten.

Vor dem Anschluss Kontrolle der Stromart, Netzspannung und Frequenz mit den Daten auf dem Typenschild vergleichen.

2.4 Pneumatischer Anschluss

Der Anschluss erfolgt nach der Bedienungsanleitung des Stellantriebes.

Für jeden pneumatischen Antrieb sollte ein Druckminderer vorgesehen werden, um für einen stabilen Zuluftdruck zu sorgen.

Achtung: Nur saubere, trockene und ölfreie Instrumentenluft nach ISO 8573-1 verwenden!

(nicht geölt, Drucktaupunkt 20 K unter niedrigster Umgebungstemperatur, Feststoffgehalt < 30 µm)

2.5 Anordnung der Sensoren und Begrenzer für Druck und Temperatur

Druckmessung (z.B. DR1226) ca. 2 .. 2,5 m nach dem Dampfumformventil bzw. ca. 0,5 m .. 1 m nach Silencer positionieren.
Einbau DR1226 gemäß Datenblatt 1226-7010

Temperaturfühler Pt100 möglichst in schnellansprechender Ausführung verwenden. (siehe Datenblatt 1100-7010 z.B. WT1102)

Positionierung des Temperaturfühlers Pt100 in der Rohrleitung erst nach Abschluss des Verdampfungsvorganges, also frühestens im Abstand von ca. 7 m, besser 8 .. 12 m, nach dem Dampfumformventil.

Bei problematischer Temperaturnessung vier Stück Pt100 zu einem Pt100 elektrisch verschalten (je 2 Stück in Reihe und beide Paare parallel schalten) und diese je im Abstand von ca. 1 m zueinander versetzt, auf dem Umfang der Rohrleitung verteilt, positionieren.

STB und SDB jeweils in unmittelbarer Nähe des Temperaturfühlers bzw. Druckmessumformers in der Rohrleitung positionieren.

3 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn die Punkte unter Kapitel „**2 Montage und Anschluss**“ abgearbeitet ist.

Die Dampfumformventile sind werkseitig eingestellt und einer Funktionsprüfung unterzogen. Eine Einstellung der Stellantriebe ist daher nicht notwendig.

3.1 Kaltinbetriebnahme

3.1.1. Dampfumformventil mit elektrischem Stellantrieb

- Kontrolle der Wirkungsrichtung des Stellantriebes in Bezug auf die Regelgröße (z.B. ansteigender Druck bewirkt Schließen des Ventils) im Zusammenwirken mit dem Prozessregler / Leittechnik

- Kontrolle der Funktion der elektronischen Rückmeldung (sofern vorhanden) Stellantrieb im Zusammenwirken mit dem Prozessregler / Leittechnik

Einbau- und Betriebsanleitung

5702-8010

Installation and Operating instructions

Instructions de montage et de service

- Kontrolle der Funktion und Schaltpunkt des zusätzlichen Wegschalters ZU zur Verriegelung des Einspritzventiles (ca. 1,5 mm vor ZU Position Dampfumformventil)
- Kontrolle der elektrischen Schaltung von Sicherheitstemperatur- und Druckbegrenzer sowie „Notaus“ (sofern vorhanden) im Zusammenwirken mit dem Dampfumformventil zur Prüfung der sicherheitsgerichteten Funktion des Dampfumformventils (sofern vorgesehen)

3.1.2. Dampfumformventil mit pneumatischem Stellantrieb

- Druckluftversorgung auf den vorgegebenen Arbeitsdruck (siehe Antriebsbeschreibung) am Filterdruckminderer einstellen und Ablass-Schraube kurz öffnen (Ausblasen von möglichen Verunreinigungen in der Zuluftleitung)
- Kontrolle der elektrischen Schaltung von Sicherheitstemperatur- und Druckbegrenzer sowie „Notaus“ (sofern vorhanden) im Zusammenwirken mit dem Dampfumformventil zur Prüfung der sicherheitsgerichteten Funktion des Dampfumformventils (sofern vorgesehen)
- Kontrolle der elektrischen Schaltung von „Schnell AUF“ im Zusammenwirken mit dem Dampfumformventil zur Prüfung der Funktion des Dampfumformventils (sofern vorgesehen / bei Turbinenumleitstation)
- Initialisierung des Stellungsreglers (nach Vorschrift des jeweiligen Herstellers)
- Schließen des Ventils) im Zusammenwirken mit dem Prozessregler / Leittechnik
- Kontrolle der Wirkungsrichtung des Stellantriebes in Bezug auf die Regelgröße (z.B. ansteigender Druck bewirkt Kontrolle der Funktion der elektronischen Rückmeldung (sofern vorhanden) Stellantrieb im Zusammenwirken mit dem Prozessregler / Leittechnik
- Kontrolle der Funktion und Schaltpunkt des zusätzlichen Wegschalters ZU zur Verriegelung des Einspritzventiles (ca. 1,5 mm vor ZU Position Dampfumformventil)

Das Kühlwassereinspritzventil ist in gleicher Vorgehensweise wie vor beschrieben in Betrieb zu setzen.

Die Schaltpunkte der Sicherheitsbegrenzer (STB und SDB) sind nach Vorgabe des Anlagenplaners einzustellen.

3.2 Warminbetriebnahme

- Temperaturregelung gewünschten Sollwert der Dampftemperatur einstellen und einschalten
 - Druckregelung gewünschten Sollwert des Dampfdruckes einstellen
 - Entwässerungen vor und nach Station betriebsbereit machen
 - Warmhaltung (sofern vorhanden) öffnen und Rohrleitung damit langsam Vorwärmen
 - Dampfumformventil in (sehr) kleinen Schritten über einen Zeitraum per Handsteuerung (sehr) langsam auffahren und die Rohrleitungen / Dampfumformventil vorsichtig auf Temperatur und Druck bringen. Dabei beobachten ob Temperaturregelung ab eingestellter Solltemperatur arbeitet. Druck weiter bis nahe des gewünschten Sollwertdruckes erhöhen.
 - Druckregelung einschalten
 - Spindelabdichtungen der Kegelspindel und Einspritzdüsenrohr Presspackung aus Reingrafit bei Bedarf nachziehen. Alle anderen Spindelabdichtungen sind durch ein vorgespanntes Federpaket wartungsfrei.
- Achtung!**: Ein zu festes Anziehen der Reingrafitpackung führt zu hohen Reibkräften, welche die Funktionsweise des Regelventils beeinträchtigen.
Solange die Armatur unter Druck- und Temperatur steht dürfen die Deckelschrauben nicht gelöst oder nachgezogen werden.
- **Auslegung des Dampfumformventils überprüfen**
Das Regelventil sollte im normalen Betriebszustand bei ca. 70 bis 100 % des Hubes arbeiten.

Max. Durchfluß wird nicht erreicht: Überprüfung, ob das Ventil 100 % offen ist

Überprüfung ob alle Handabsperrventile offen und die Schmutzfänger sauber sind.
Überprüfung der Auslegungsdaten mit den tatsächlichen Betriebsdaten.

Ventil arbeitet bei kleinem Hub: Um einen vorzeichen Verschleiß der Regelarmatur zu vermeiden sollte das Ventil auf die tatsächlichen Betriebsdaten angepaßt werden.
Maßnahmen mit dem Herstellerwerk abstimmen.

Dampftemperatur ist zu hoch: Überprüfen, ob Kühlwasserdruck in vorgesehener Höhe und Menge ansteht und alle Handabsperrventile offen und die Schmutzfänger sauber sind.



**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCUTOR International, Inc.

Temperaturmessung prüfen.
Maßnahmen mit dem Herstellerwerk abstimmen.

Einbau- und Betriebsanleitung
Installation and Operating instructions
Instructions de montage et de service

5702-8010

Dampftemperatur instabil: Anordnung Temperaturmessung zu nah am Dampfumformventil – Verdampfung des Kühlwassers noch nicht abgeschlossen
Zu kurze Verdampfungsstrecke
Ungünstige Messstelle ggf. anderen Messpunkt auswählen (siehe auch Kapitel 2.5.)
Maßnahmen mit dem Herstellerwerk abstimmen

• **Überprüfung der Regelung**

Die Regelung muss unbedingt auf Stabilität überprüft werden. Das Regelventil sollte nach erreichen des Sollwertes im Idealfall stehen bleiben. Eine instabile Regelung (ständig Schritt vor und zurück) führt zu einem vorzeitigen Verschleiß. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit dem Herstellerwerk auf.

Beim Betrieb von elektrischen Stellantrieben sollte bei Richtungsänderung zwischen den Stellschritten eine Pause von mindestens 200 ms eingehalten werden. Die minimale Schrittdauer sollte 60 ms nicht unterschreiten, bei maximal 1200 Schaltungen pro Stunde.

Um einen vorzeitigen Verschleiß des Stellventils zu vermeiden, müssen Pendelungen im Schließbereich vermieden werden.

4 Wartung

4.1 Spindelabdichtung

Generell müssen beschädigte Spindelabdichtungen sofort ausgewechselt oder nachgezogen werden (bei Reingrafitpackungen), da sonst eine neue Packung innerhalb kurzer Zeit wieder undicht werden kann.

Der Aufbau der Spindelabdichtungen ist im jeweiligen technischen Datenblatt beschrieben. Spindelabdichtungen sind als Ersatzteilset beim Hersteller zu beziehen. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die "W. Nr." des Ventils an. Diese steht auf dem Typenschild, das auf der Querträgerplatte des Ventildeckels angebracht ist.

4.2 Austausch der Stopfbuchspackung

- Ventil drucklos machen und Rohrleitungen entleeren gemäß Vorschriften
- Zum Tausch der Spindelabdichtung muß der Stellantrieb abgebaut werden. Der Auf- und Abbau des Stellantriebes ist in der Betriebsanleitung des jeweiligen Stellantriebes beschrieben.
- Die Überwurfmutter lösen und abnehmen.
- Alte Packung entfernen (Packungszieher) und Packungsraum säubern.
- Ventilspindel säubern
- Neue Packung, Stopfbuchse und Feder gemäß beigefügtem Schnittbild einlegen.
- Überwurfmutter befestigen

Achtung!: Ein zu festes Anziehen der Reingrafitpackung führt zu hohen Reibkräften, welche die Funktionsweise des Regelventils beeinträchtigen.

4.3 Austausch der Kegelgruppe

Es empfiehlt sich beim Tausch der Kegelgruppe auch die Spindelabdichtung zu erneuern. Für den Tausch der Kegelgruppe ist die Flachdichtung (503) zwischen Gehäuse und Deckel notwendig.

- Ventil drucklos machen und Rohrleitungen entleeren gemäß Vorschriften.
- Zum Tausch der Kegelgruppe muß der Stellantrieb abgebaut werden (siehe hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen Stellantriebes).
- Deckel (201) vom Gehäuse (101) lösen
Kegelgruppe aus Deckel (201) herausziehen und austauschen.
- Dichtflächen am Gehäuse reinigen

- Deckel (201) mit Kegelgruppe (300) auf Gehäuse (101) aufsetzen und kreuzweise festschrauben (Anzugsmomente siehe Tabelle im Anhang)
Stellantrieb gemäß Betriebsanleitung auf Ventil aufbauen und Endabschaltung überprüfen.

4.4 Austausch des Düsenrohres

Beim Tausch des Düsenrohrs ist die Stopfbuchsabdichtung mit zu erneuern.

- Ventil drucklos machen und Rohrleitungen entleeren gemäß Vorschriften.
- Alte Stopfbuchse (Packungszieher) entfernen und Düsenrohr aus Deckel herausziehen.
- Packungsraum säubern
- Neues Düsenrohr einsetzen
- Neue Packung in Stopfbuchse gemäß beigefügtem Schnittbild einlegen.
- Überwurfmutter befestigen



1 General Information

Control valves are suited to regulate fluids, gaseous mediums and steam. The decision which valve should be used depends on the operating data and requirements of the control valve.

The valve differentiates through the type, nominal bore, nominal pressure and the material of body and gaskets and the shape of flanges. For different control purposes, several different types of cones and inner designs are used.

attention!: control valves shall only be used for the appropriate design- and operation data

The body material and nominal pressure of the valve is written on the valve body. These data have to fit the operation data and have to be suitable for the medium.

Every valve has an unique serial number, which is written on the name plate of the valve in the box "W. Nr.". For ordering spare parts, always give the serial number of the valve. (see Appendix Figure 1)

Several tests (pressure testing, leakage testing,...) are done in the work shop for every valve. Also the set up of the valve is done in the work shop, therefore a calibration or set up of the valve is not necessary.

caution!: Before beginning to install or operate valve please read "hazard warings...". 0000-7004
Only trained and qualified specialist staff may install and commission valves.

2 Installation and connection

2.1 Fitting instructions

Before installing valve following items should be read:

- **installation space:**
The installation point should allow sufficient space to ensure correct maintenance and enough space to open the cover of the actuator. Motor valves installed outdoors should have suitable weather protection such as a sun and rain hood.
- **before installation:**
the guard caps should be removed from the flanges.
- **cleaning of pipes:**
The piping should be rinsed to clear out any pollution, welding beads, rust etc. before inserting the control valve. This prevents inner leakage of the valve. A strainer should be fitted in front of the control valve to catch remaining particles.
- **flow direction:**
For two-way valves the arrow on the valve body shows flow direction through valve.
For mixing valves outlet is shown with "AB" written on the valve body.
For diverting valves, inlet is shown with "AB" written on the valve body.
- **installation position:**
Actuator pointing up vertically or horizontally is suitable. If valve is vertically installed, the pillars should be over each other to hold the weight of actuator.
- **tension on valve body:**
Precautions to prevent any stress and tension at valve have to be taken.

piping arrangement:

For correct operation of valve the inlet distance to the valve should be $> 5x$ DN, straight, linear and undisturbed. After valve outlet the outlet distance should be $> 10x$ DN straight, linear and undisturbed.

With gases of low density the inlet and outlet distance must have double length

- **protection against heat:**
To protect actuator against heat the piping and valve body should be insulated. This has to happen before start up.

2.2 assembly actuator

Valves are normally delivered with actuator already fitted on valve. For removing or changing actuator please refer to installation and operating instructions of actuators.

caution!: The valve spindle of valves with **bellows seal** shall not be twisted (this can destroy the sealing). If actuator is removed the valve can be pressed at the top because of the pressure in the valve.

2.3 Electrical connection

Electrical connection of actuator is done according to operating and installation instructions of actuators.

caution!: Switch off power as per instructions
Before connecting compare type of current, power and frequency with data on name plate of actuator.

2.4 Pneumatic connection

Provide every valve with a separate pressure regulator to prevent disconnection risk.

caution!: Avoid moist air in all cases to prevent condensate in system. Especially positioners need dry, oil free instrument air.

3 Commissioning

Valves are already adjusted and testing of function is done at work shop. An adjustment is therefore not necessary.

Start up may only be started when the items of chapter “**Installation and connection**” are done.

At start up following items has to be regarded:

- **leakage of spindle and valve**

For valves with spindle sealing pure graphite the sealing can be tightened carefully till leakage is stopped. All other spindle sealing systems have pretensioned spring system, which does not require any retightening.

attention!: strenuous tightening will cause high friction, which aggravates the movement of spindle.

Flange connections bolts should never be loosened or tightened when valve is under temperature of pressure, even if a leakage may arise.

- **check of sizing**

In normal operation mode valve should operate at 70 to 100 % of maximum stroke.

Max. flow rate not reached:
check if valve is really 100 % open
check if check valves are opened and strainers are cleaned.
check if actual operating data correspond with design data

valve operates at small stroke:
To prevent premature wear of valve the design of valve should be adopted to the actual operating data.
Measures should be discussed with manufacturer.

- **checking of control**

In all cases check control loop is stable. Unstable control loop (constantly moving back and forth one step) causes premature wear. In this case please contract with manufacturer.

For electric actuators the time gap between change of direction of actuator should be at least 200 ms. The minimal stepping time in one direction should be least 50 ms.

To prevent premature wear, hunting at the point of closure has to be avoided, at maximum 1200 steps per hour.

4 Maintenance

4.1 Stuffing box

Generally spindle packing have to be changed or tightened immediately, because otherwise a new packing can leak again after a short period.

Design of spindle packing is shown in the technical data sheets. spindle packing are available as spare parts set at manufacturer. For ordering spindle packing always give serial number of valve (written on name plate "W. Nr.").

4.2 Change of spindle packing

- make valve and piping pressureless shut off and empty where valve is installed
- to change spindle packing actuator has to be removed. For disassembling actuator please refer to operating instructions of actuator
- loosen and remove cap nut
- remove old packing set and clean packing compartment
- clean valve spindle
- insert new packing set according to sectional drawing
- tighten cap nut and fit actuator onto valve and check limit switches

caution!: For packing graphite strenuous tightening will cause high friction, which aggravates the movement of spindle.

4.3 Change of bellows seal

Bellows seal and cone assembly is one unit and will always be changed together. Therefore gaskets for valve (503) are necessary.

- make valve and piping pressureless shut off and empty where valve is installed
- to change bellows seal actuator has to be removed. For disassembling actuator please refer to operating instructions of actuator
- two-way and diverting valves: remove bonnet (201) of body (101)
mixing valves: remove B-flange (601) of body (101)
- remove safety stuffing box (441)
- open screw (451) and grub screw (449)
- remove cone assembly (300)
- remove gasket (444) and clean gasket area
- assemble new cone (300) and new gasket (444). Put in grub screw (449) to prevent twisting
- assemble new safety stuffing box (441)
- clean gasket areas at body (101)
- two-way and diverting valves: assemble bonnet (201) with cone assembly (300) on valve body (101)
mixing valves: assemble B-flange (601) on body (101) and tighten bolts gradually, diametrically in steps.
(torque's see table in appendix)
- fit actuator onto valve and check limit switches according operating instructions of actuator.

4.4 Change of cone assembly

It is recommended to change spindle packing when changing cone assembly. For changing cone assembly gasket (503) is necessary.

Valves with bellows seal

see operating instructions for change of bellows seal "4.3 Change of bellows seal"

Valves with stuffing box

- make valve and piping pressureless shut off and empty where valve is installed
- to change cone assembly actuator has to be removed. For disassembling actuator please refer to operating instructions of
- two-way and diverting valves: remove bonnet (201) of body (101)
mixing valves: remove B-flange (601) of body (101)
- remove cone assembly (300) of bonnet (201)
- clean gasket areas
- two-way and diverting valves: assemble bonnet (201) with cone assembly (300) on valve body (101)
mixing valves: assemble B-flange (601) on body (101) and tighten bolts gradually, diametrically in steps.
(torque's see table in appendix)
- fit actuator onto valve and check limit switches according operating instructions of actuator.

1 Informations générales

Les vannes de régulation sont conçues pour être utilisées avec divers types de fluide. Le choix d'une vanne dépend de son application et des caractéristiques techniques requises (diamètres nominaux des canalisations, pression nominale, matériau du corps de la vanne ainsi que la forme des brides). En fonction du type de contrôle désiré, différents types de clapets peuvent être adaptés.

Attention!! : Les vannes de régulation doivent être seulement utilisées dans leur champ d'application.

Le matériau du corps ainsi que la pression nominale de la vanne sont distinctement indiqués sur la vanne. Ces données doivent être adaptées aux conditions d'utilisation ainsi qu'aux fluides employés .

La tracabilité des vannes est assurée par leur numéro de série unique , " W.Nr "(situé sur la vanne) afin de faciliter les commandes de pièces détachées, communiquer le numéro de série de la vanne employée.

Les vannes sont mise au point et soumises à plusieurs tests après production (Exemple : Test de pression , test d'étanchéité).Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

Attention ! : Veuillez avant toute installation ou utilisation consulter les précautions d'emploi.
L'installation ou la mise en service des vannes ne devra être réalisée que pas des personnes qualifiées.

2 Installations et connexions

2.1 Instructions d'installation

Avant toute installation lire attentivement les chapitres ci-dessous

- **Espace d'installation :**
La place nécessaire pour assurer une maintenance convenable doit être prévue (Prévoir l'ouverture du couvercle du moteur). Lors du montage des soupapes motorisées à ciel ouvert, il y a lieu de les protéger par des auvents contre les intempéries.
- **Pré installation :**
Les carters de protection des brides doivent être retirés.
- **Nettoyage des canalisations :**
Les canalisations doivent être nettoyées afin d'éliminer toute pollution (rouille , calamine, billes de soudure) avant l'insertion d'une vanne de régulation afin d'éviter d'endommager le clapet ainsi que son étanchéité. Un filtre en amont de la vanne peut être inséré afin de limiter le passage de particules résiduelles .
- **Direction du flux :**
Pour les vannes à deux voies, le sens de circulation est indiqué sur la vanne par une flèche .
Pour les vannes à trois voies mélangeuses, l'évacuation est indiquée par les lettres « AB » sur la vanne
Pour les vannes à trois voies divergentes, l'admission est indiquée par les lettres « AB » sur la vanne .
- **Orientation de l'installation :**
L'ensemble peut être installé soit à l'horizontal soit en pointant vers le haut à la vertical . Si l'ensemble se trouve à l'horizontal les colonnettes doivent se situées l'une au dessus de l'autre afin de pouvoir supporter le poids du moteur.
- **Tension sur le corps de la vanne :**
Toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la vanne de toutes contraintes extérieures.
- **Positionnement des canalisations :**
Afin d'obtenir un fonctionnement optimal de la vanne, l'admission doit être située axialement à une distance dégagée de tout encombrement >5x DN. L'échappement doit être situé axialement à une distance dégagée de tout encombrement > 10xDN.
Avec les gazes de faible densité le canal d'amenée et le canal de sortie doit être de double longueur
- **Protéger le moteur de la chaleur :**
Afin de protéger le moteur de la chaleur, les canalisations ainsi que le corps de la vanne doivent être isolés avant le démarrage.

2.2 Assemblage du moteur

Les vannes sont généralement livrées avec le moteur pré-assemblé .Pour pivoter, remplacer ou démonter les servomoteurs, il est fortement conseillé de se référer aux instructions de maintenance.

- Attention ! :**
- La tige du clapet des vannes avec système de soufflet d'étanchéité, ne doit pas pivoter sous peine d'endommager l'étanchéité.
 - Lors de l'enlèvement du moteur, la tige du clapet peut être propulsée vers le haut à cause de la pression dans la vanne .

2.3 Connexions électriques

Le câblage du servomoteur doit être effectué en accord avec les instructions de montage.

- Attention !**
- Couper l'alimentation avant toutes connexions
 - Avant toutes connexions prendre soin de comparer les données d'alimentation, de tension d'ampérage et de fréquence indiquées avec la plaque signalétique du moteur.

2.4 Connexions pneumatiques

Pour chaque servomoteur pneumatique prévoir un régulateur de pression, afin d'éviter aux moteurs de s'influencer.

- Attention !**
- la condensation dans le système doit être absolument évitée, L'emploi d'un air sec est donc obligatoire, en particulier pour le positionneur (Absence de graissage).

3 Mise en service :

Toutes les vannes sont ajustées et pré-testées sur notre site. Un ajustement avant montage n'est pas nécessaire . Le démarrage ne doit être effectué qu'après la lecture des paragraphes précédents ainsi que leurs applications .

- Etanchéité de la tige de la vanne**
Les vannes comportant une étanchéité réalisée à l'aide de graphite pure doivent être resserrées nécessairement, toutes les autres tiges comportent un ressort de prétenzione, ce qui ne nécessite aucun resserrage.
Attention ! : Un resserrage trop énergique pourrait causer des efforts de friction et détériorer le coulissemement de la tige. Lorsque la vanne se trouve sous pression et en température il est formellement déconseiller d'effectuer un resserrage .
- Contrôle de démarrage :**
Les vannes, pour fonctionner normalement doivent être utilisées avec une course comprise entre 70% et 100% .

Débit désiré non atteint :
Vérifier que la vanne s'ouvre bien à 100%
Vérifier que la vanne ainsi que le filtre sont propres .
Vérifier que la vanne correspond bien aux spécifications définies

La vanne fonctionne seulement avec une petite course :
Afin d'éviter une usure prématurée il convient d'employer une vanne adaptée aux caractéristiques de fonctionnement qui lui sont attribuées.
Le dimensionnement d'une vanne peut être discuté avec le fabricant.

- Contrôle de la régulation :**
La régulation doit être stable (stabilité du clapet), Une régulation toujours oscillante peut entraîner une usure prématurée. Dans ce cas contacter le fabricant.
Pour les servomoteurs électriques le temps de changement de direction doit être au moins de 200ms.
Le temps d'une impulsion doit être au minimum de 50ms.
Afin d'éviter une usure prématurée, l'oscillation du clapet doit être évité, chez 1200 nombres d'opérations par heure

4 Maintenance

4.1 Garniture d'étanchéité de tige

Une garniture endommagée doit être ou changée ou resserrée nécessairement (dans le cas d'un système en graphite). Sinon la garniture de remplacement pourrait à son tour, après une courte période ne plus être étanche.

La structure des garnitures est détaillée dans les fiches techniques correspondantes. Les garnitures sont aussi disponibles en pièces détachées. Afin de faciliter la commande, communiquer le numéro de série de la vanne (plaque signalétique « W.Nr »)

4.2 Changement de la garniture de la tige

- Purger les canalisations et désactiver la vanne
- Afin de pouvoir changer la garniture, le servomoteur doit être démonté. Afin de pouvoir démonter le servomoteur veuillez vous référer aux instructions prévues à cet effet.
- l'écrou d'accouplement doit être retiré.
- Enlever l'ancienne garniture et nettoyer son emplacement.
- Insérer une nouvelle garniture (Voir schéma).
- Resserrer l'écrou d'accouplement ,remonter le moteur et replacer les capteurs fin de course.

Attention ! : Pour les garnitures graphite, un resserrage trop important pourrait engendrer des efforts de friction et compromettre le bon déplacement de la tige.

4.3 Changement du soufflet d'étanchéité

Le soufflet d'étanchéité ainsi que le groupe clapet ne forment qu'une seule pièce .Lors d'un problème avec le soufflet, l'ensemble doit être changé. Il est aussi nécessaire de remplacer le joint plat (503).

- Purger les canalisations et désactiver la vanne
- Désassembler le servomoteur (Voir fiche technique de démontage)
- Vannes à passage direct et divergentes : retirer le couvercle (201) du corps(101)
Vanne mélangeuse :retirer les brides-B(601) du corps(101)
- Retirer les vis latérales (451) ainsi que le goujon fileté (449)
- Retirer la garniture étanche (441) et l'ensemble clapet(300)
- Retirer le joint plat (444) et nettoyer son emplacement
- Mettre en place le nouvel ensemble clapet (300) et le nouveau joint plat (444),rajouter le goujon fileté (449) afin d'éviter les distorsions.
- Visser la nouvelle garniture de sécurité (441)
- Nettoyer l'emplacement des joints et le bâti
- Vannes à passage direct et divergentes : Assembler le couvercle (201) avec l'ensemble clapet sur le corps(101) en croisant le resserrage.
Vanne mélangeuse : Assembler les brides-B(601) du corps(101) en croisant le resserrage.
- Remonter le servomoteur, recaler les capteurs fin de course et vérifier leur calibration

4.4 Changement de l'ensemble clapet

Il est recommandé de changer la garniture lors d'un changement de l'ensemble clapet ainsi que le joint plat (503) qui est aussi nécessaire.

Vannes à soufflet d'étanchéité

Voir mode opératoire de changement du soufflet

Vannes à garniture de tige

- Purger les canalisations et désactiver la vanne
 - Afin de pouvoir changer la garniture le servomoteur doit être démonté (Voir instructions de démontage).
 - Vannes a deux voies et divergentes : retirer le couvercle (201) du corps(101)
 - Vanne mélangeuse :retirer les brides-B(601) du corps(101)
 - Retirer et changer l'ensemble clapet(300) du couvercle(201)
 - Nettoyer l'emplacement des joints
 - Vannes a deux voies et divergentes : Assembler le couvercle (201) avec l'ensemble clapet sur le corps(101) en croisant le resserrage
Vanne mélangeuse : Assembler les brides-B(601) du corps(101) et serrer les vis graduellement tour après tour en croisant le resserrage.
 - Remonter le servomoteur, recalier les capteurs fin de course et vérifier leurs calibration

Anhang / Appendix

1 Drehmoment für Schrauben / torque for nuts

DN	PN	Gewinde / threat		Dichtungsmaße / dimension gasket			Anzugsmomente / torque Ma / Nm
		n	D / mm	d1 / mm	d2 / mm	s / mm	
15 / 20	16 / 25 / 40	4	M 10	40	54	1,5	35
25 / 32	16 / 25 / 40	4	M 12	54	68	1,5	61
40 / 50	16 / 25 / 40	4	M 16	68	82	1,5	147
65	16 / 25 / 40	4	M 16	93	113	1,5	147
80	16 / 25 / 40	8	M 16	110	130	1,5	147
100	16 / 25 / 40	8	M 16	135	160	1,5	147
125	16 / 25 / 40	8	M 20	160	190	2,0	285
150	16 / 25 / 40	8	M 20	190	220	2,0	285
200	16 / 25 / 40	12	M 20	240	270	2,0	285
250	16 / 25 / 40	12	M 24	290	325	2,0	490

DN	PN	Gewinde / threat		Dichtungsmaße / dimension gasket			Anzugsmomente / torque Ma / Nm
		n	D / mm	d1 / mm	d2 / mm	s / mm	
15	63 / 100	4	M 16	48	65	1,5	147
25	63 / 100	4	M 20	55	75	1,5	285
40	63 / 100	4	M 24	76	100	1,5	490
50	63 / 100	4	M 24	90	115	2,0	490
65	63 / 100	4	M 24	110	135	2,0	490
80	63 / 100	8	M 24	115	145	2,0	490
100	63 / 100	8	M 27	135	165	2,0	725
125	63 / 100	8	M 30	165	205	2,0	985
150	63 / 100	8	M 30	200	240	2,0	985
200	63 / 100	12	M 33	240	280	2,0	1330
250	63 / 100	12	M 36	280	340	2,0	1710




Bild 1/ Figure 1 : Typenschild auf Ventil / nameplate on valves /

Maximal zulässige Temperatur / Betriebsdruck siehe technische Dokumentation
Maximum allowable operation temperature / pressure see technical documentation
Maximum température d'opération / pression d'opération voir documentation technique

Prüfdruck / test pressure / pression de contrôle

PT = 1,5 x PN

PN...Nenndruck, nominal pressure, pression nominal

Druck / Temperatur Einsatzgrenzen Werkstoffe
Pressure / Temperature ratings of material
Pressure / Température pour les matériaux

Einsatzgrenzen nach DIN EN 1092-1:2008 / DIN EN 1092-2:1997

PN	Werkstoff / material / matière	Zulässiger Betriebsüberdruck (stoßfrei) in bar bei Temperatur °C / max. pressure in bar at temperature °C													
		-10	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	510	520	530
16	EN-GJL-250 (0.6025)	16	16	14	13	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-GJS-400-18-LT (0.7043)	16	16	16	15	14	13	11	-	-	-	-	-	-	-
	GP240GH (1.0619)	16	15	14	13	12	11	10	9	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	16	16	14,5	13	12,5	11,5	11**	10,5**						
25	EN-GJS-400-18-LT (0.7043)	25	25	24	23	22	20	18	-	-	-	-	-	-	-
	GP240GH (1.0619)	25	23	22	19	18	17	16	15	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	25	25	23	21	20	18	18**	17**	-	-	-	-	-	-
40	GP240GH (1.0619)*	40	40	39	38	36	32	28	22	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	40	40	36	33,5	31,5	29,5	28,5**	27**	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMoNb19-11-2 (1.4581)	40	40	39	37	35	33	32	31	31	30	30	30	30	30
63	GP240GH (1.0619)	63	59	55	52	48	43	40	37	-	-	-	-	-	-
	G17CrMo 5-5 (1.7357)	63	63	63	63	63	63	60	57	55	53	41	35	28	23
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	63	63	57	53	50	47	45**	43**	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMoNb19-11-2 (1.4581)	63	63	62	59	56	52	51	49	49	48	47	47	47	47
100	GP240GH (1.0619)	100	93	88	83	76	69	64	60	-	-	-	-	-	-
	G17CrMo 5-5 (1.7357)	100	100	100	100	100	100	95	90	87	84	65	55	45	37
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	100	100	91	84	79	74	71**	68**	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMoNb19-11-2 (1.4581)	100	100	98	93	88	83	80	78	76	76	75	74	74	74
160	GP240GH (1.0619)	160	160	141	130	112	96	90	80	-	-	-	-	-	-
	G17CrMo 5-5 (1.7357)	160	160	160	160	160	160	153	146	142	139	118	100	79	62

Werte sind gerundet

* DIN EN 1092-1: 1997

** Ausschluss von Interkristalliner Korrosion (keine Säuren und säurehaltigen Medien)

Einsatzgrenzen nach ASME B16.34:1996

CLASS	Werkstoff / material / matière	Zulässiger Betriebsüberdruck (stoßfrei) in bar bei Temperatur °C / max. pressure in bar at temperature °C													
		-29	40	95	150	205	260	315	345	375	400	425	455	480	
#150	A 216 WCB	20	20	18	16	14	12	10	8,5	7,5	6,5	5,5	-	-	-
#300		50	50	47	45	44	42	38	37	37	35	28	-	-	-
#600		100	100	93	90	87	82	75	74	73	69	56	-	-	-
#900		150	150	140	135	131	124	113	111	110	104	85	-	-	-
#150	A 351 CF8M	20	20	16	15	13	11	9	8	7	6	5,5	4	3,5	2,5
#300		50	50	43	38	35	33	31	30	29	29	29	29	28	24
#600		100	100	85	77	71	66	62	61	60	59	58	57	57	48
#900		150	150	128	116	106	98	93	92	90	88	87	86	86	72
#600	A 217 WC9	100	100	100	100	97	92	83	81	78	73	70	67	62	52
#900		150	150	150	150	146	137	125	121	117	110	105	100	93	78

Werte sind gerundet

Einbau- und Betriebsanleitung

5702-8010

Installation and Operating instructions

Instructions de montage et de service

2 Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 52 / PV 62; MV 53 / PV 63

Pos		D	GB	FR
101	GP-240-GH; G 17 CrMo 5-5	BVG...	Gehäuse	body
102	1.4571	FSIR...	Sitzring	siege
201	GP-240-GH; G 17 CrMo 5-5	BVD...	Deckel	bonnet
300		BVK....	Kegelgruppe	cone assembly
301	1.4122	FKKP...	Kegelkopf	cone head
302	1.4571		Kegelspindel	cone spindle
400		CVSHHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing
401	Ms 58		Überwurfmutter	cap nut
402	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush
403	Rg 7		Führungsring	bush
405	N 90		Abstreifring	scraper ring
406	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings
407	1.4301		Scheibe	wahser
408	X 12 CrNi 177		Druckfeder	spring
409	NBR		O-Ring	o-ring
420		CVSHONAE	Spindelabdichtung	spindle packing
421	Rg 7		Führungsring	bush
422	X 12 CrNi 177		Druckfeder	spring
423	1.4301		Scheibe	wahser
424	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings
425	EPDM		O-Ring	o-ring
426	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush
427	DIN 933-A2 M10X20		Sechskantschraube	bolt
428	N 90		Abstreifring	scraper ring
460		CVSHHTBE	Spindelabdichtung	spindle packing
461	Ms 58		Überwurfmutter	cap nut
462	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush
463	Rg 7		Führungsring	bush
464	N 90		Abstreifring	scraper ring
465	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings
466	1.4301		Scheibe	wahser
467	X 12 CrNi 177		Druckfeder	spring
468	EPDM		O-Ring	o-ring
501	C 35 Y		Sechskantmutter	nut
502	Ck 35 Yk		Stiftschraube	stud
503	Reingraphit	FDIF...	Flachdichtring	gasket
601	1.4571		Axial-Hohlkegeldüse	nozzle
701	St 35.8		Lochkäfig	perforated cage
702	GP-240-GH / G 17 CrMo 5-5	BVD...	Deckel	bonnet
703	Reingraphit		Presspackung	packing
704	1.4122		Düsenrohr	blast pipe
705	1.4571		Axial-Hohlkegeldüse	nozzle
706	DIN 939		Stiftschraube	stud
707	1.4541		Stopfring	stuffing-ring
708	DIN 934		Sechskantmutter	nut
709	1.4571		Flansch	flange
800		CVSHHNAA	Spindelabdichtung	spindle packing
802	Rg 7		Führungsring	bush
803	Reingraphit		Presspackung	packing
804	Rg 7		Stopfbuchse	stuffing box
805	Ms 58		Überwurfmutter	cap nut
810	Rg 7		Buchse	bush
820		CVSHONAA	Spindelabdichtung	spindle packing
821	Rg 7		Buchse	bush
822	Reingraphit		Presspackung	packing
823	Ck 35 Yk		Stiftschraube	stud
824	Rg 7		Stopfbuchse	stuffing box
825	DIN 934 1.4301		Sechskantmutter	nut
826	DIN 938 1.4301		Stiftschraube	stud
827	DIN 934 1.4301		Sechskantmutter	nut
860		CVSHHTBA	Spindelabdichtung	spindle packing
861	Rg 7		Führungsring	bush
862	Reingraphit		Presspackung	packing
863	Rg 7		Stopfbuchse	stuffing box
864	Rg 7		Überwurfmutter	cap nut




Choose the Original
Choose Success!


REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM

A division of CIRCUTOR International, Inc.

Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 52.. / PV 62..; MV 53.. / PV 63..



MV5251 / MV 5351 PN 40



MV 5251 / MV 5351 PN 100

3 Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 54 / PV 64

POS		D	GB	FR
101	GP-240-GH / G 17 CrMo 5-5	BVG...	Gehäuse	body
102	1.4571	FSIR...	Sitzring	seat ring
201	GP-240-GH / G 17 CrMo 5-5	BVD...	Deckel	bonnet
300		BVK....	Kegelgruppe	cone assembly
301	1.4122	FKKP...	Kegelkopf	cone head
302	1.4571		Kegelspindel	cone spindle
400		CVSNHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing
401	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush
402	DIN 933-A2 M10x20		Sechskantschraube	bolt
403	N 90		Abstreifring	scraper ring
404	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings
405	1.4310		Druckfeder	spring
406	DIN 1804; M85x2 verz.		Nutmutter	slotted ring nut
407	H II		Trägerplatte	mounting plate
408	EPDM		O-Ring	o-ring
409	EPDM		O-Ring	o-ring
410	1.4301		Distanzrohr	spacer
411	G-Bz 12		Führungsring	bush
412	DIN 1473 6x25 1.4305		Zylinderkerbstift	grooved dowel pin
405	N 90		Abstreifring	scraper ring
406	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings
407	1.4301		Scheibe	washer
408	X 12 CrNi 177		Druckfeder	spring
409	NBR		O-Ring	o-ring
501	C 35 Y		Sechskantmutter	nut
502	Ck 35 Yk		Stiftschraube	stud
503	Reingraphit	FDIF...	Flachdichtring	gasket
601	1.4571		Axial-Hohlkegeldüse	nozzle
701	St 35.8		Lochkäfig	perforated cage
702	GP-240-GH / G 17 CrMo 5-5	BVD...	Deckel	bonnet
703	Reingraphit		Presspackung	packing
704	1.4122		Düsenrohr	blast pipe
705	1.4571		Axial-Hohlkegeldüse	nozzle
706	DIN 939		Stiftschraube	stud
707	1.4541		Stopfring	stuffing-ring
708	DIN 934		Sechskantmutter	nut
709	1.4571		Flansch	flange
800		CVSQ_NAA	Spindelabdichtung	spindle packing
801	G-Bz 12		Führungsring	bush
802	Reingraphit		Presspackung	packing
803	P 265 GH		Trägerplatte	mounting plate
804	DIN 1804 M85x2 verz.		Nutmutter	slotted ring nut
805	1.4541		Stopfbuchse	stuffing box
806	DIN 939 1.4301		Stiftschraube	stud
807	DIN 934 1.4301		Sechskantmutter	nut
808	1.4301		Distanzrohr	space
810	G-Bz 12		Buchse	bush
811	St 37		Scheibe	washer
820		CVSQHRBA	Spindelabdichtung	spindle packing
821	1.4541		Stopfring	stuffing-box
822	DIN 939 1.4301		Stiftschraube	stud
823	DIN 934 1.4301		Sechskantmutter	nut
824	Reingraphit		Presspackung	packing
825	1.4122		Führungsring	bush
826	DIN 1804 M85x2 verz		Nutmutter	slotted ring nut
827	P 265 GH		Trägerplatte	mounting plate
828	1.4301		Distanzrohr	space
829	DIN 1473 1.4305		Zylinderkerbstift	grooved dowel pin






Choose the Original
Choose Success!



REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM

A division of CIRCOR International, Inc.

Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 54.. / PV 64..



MV 5451 PN 40



MV 5451, PN 100

4 CE Konformitätsklärung / CE declaration of conformity / déclaration de conformité

Konformitätserklärung gemäß EG-Richtlinie 97/23/EG, Anhang VII

Wir die Firma:

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max- Planck Straße 3
D-70806 Kornwestheim

erklären, daß die Produkte „Stellventile“ als druckhaltende Ausrüstungsteile

Produkttypen:

MV 5000 - MV 5999
PV 6000 - PV 6999

mit der Richtlinie 97/23/EG übereinstimmen und folgendem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden:

Kat. III, Modul H

Angewandte Normen:

TRD, AD2000

Die Überwachung erfolgt durch den

TÜV Süd Industrie Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 7
D-70794 Filderstadt

CE0036

Declaration of conformity in accordance with EMC directive 97/23/EEC, annex VII

The company:

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max- Planck Straße 3
D-70806 Kornwestheim

declares, that the Products „Control valves“ as pressureholding parts

Types of products:

MV 5000 - MV 5999
PV 6000 - PV 6999

comply with directive 97/23/EEC and following conformity assurance system is used:

Kat. III, Module H

Applicable Standards:

TRD, AD2000

Surveillance is done by

TÜV Süd Industrie Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 7
D-70794 Filderstadt

CE0036

Déclaration de conformité en accord avec la directive 97/ 23 CE, annexe VII

La société :

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck Straße 3
D-70806 Kornwestheim

déclare que les produits „ vannes de régulation“ en tant que pièces résistantes à la pression.

Type de produits :

MV 5000 - MV 5999
PV 6000 - PV 6999

sont conformes à la directive 97/23/CE et sont en accord avec le système d'assurance de conformité suivant.

Kat III , Module H

Norme employée :

TRD, AD2000

La surveillance de son application est effectuée par :

TÜV Süd Industrie Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 7
D-70794 Filderstadt

CE0036

Technische Änderung vorbehalten/ Subject to technical alteration/ Sous réserve de modifications techniques



Choose the Original
Choose Success!

**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.